

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
«ТОБОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» (филиал)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха автоматике  
и измерений ООО «ЗапСибНефтехим»  
Н.С. Нугманов



07 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ИИУ  
в г. Тобольске  
Л.В. Останина



«02» 2021 г.

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Тобольск

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА

### 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

**Квалификация:**

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-5 разряда

Форма обучения – очная

Срок получения образования - 2 года 10 месяцев

Вид деятельности	Содержание компетенции	Знания	Умения	Практический опыт	Уровень квалификации
Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ	<p>ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 классам точности (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.</p> <p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.</p> <p>ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и</p>	<p>Виды слесарных операций; назначение, приемы и правила их выполнения;</p> <p>технологический процесс слесарной обработки; рабочий слесарный инструмент и приспособления;</p> <p>требования безопасности выполнения слесарных работ;</p> <p>свойства обрабатываемых материалов;</p> <p>принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему допусков и посадок, качества и параметры</p>	<p>Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 классам точности (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей;</p> <p>использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ;</p> <p>использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных операций;</p> <p>использовать</p>	<p>Иметь практический опыт выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ;</p> <p><i>монтаж систем управления контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств.</i></p>	3-5

	<p>итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.</p> <p>ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.</p> <p>ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>	<p>шероховатости, назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин;</p> <p><i>способы и методы определения степени износа деталей и узлов.</i></p>	<p>способы, материалы, инструмент, приспособления;</p> <p><i>производить окончательную слесарную обработку (доводка, притирка, пригонка).</i></p>		
	<p>ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.</p>	<p>Способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии;</p> <p><i>требования охраны труда на рабочем месте</i></p>	<p>Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам.</p>	<p>Иметь практический опыт слесарных и слесарно-сборочных работ</p>	<p>3-5</p>

	<p>ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.</p> <p>ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>				
	<p>ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.</p> <p>ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за</p>	<p>Применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; <i>монтажный инструмент; правила организации рабочего места слесаря КИП и А.</i></p>	<p>Сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; нарезать наружную и внутреннюю резьбу; выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных операций; использовать способы, материалы, инструмент,</p>	<p>Иметь практический опыт выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; <i>восстановление работоспособности деталей и узлов контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств.</i></p>	<p>3-5</p>

	<p>результаты своей работы.  ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>		<p>приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений;  <i>производить сборку/разборку простых узлов и механизмов контрольно-измерительных приборов с применением универсальных приспособлений.</i></p>		
	<p>ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести</p>	<p>Разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство;  <i>требования охраны труда на рабочем месте.</i></p>	<p>Проводить контроль качества сборки; использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; читать чертежи.</p>	<p>Иметь практический опыт выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ</p>	<p>3-5</p>

	<p>ответственность за результаты своей работы.          ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.          ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>				
	<p><i>ДК 1.5 Контролировать качество деталей после слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки.</i></p>	<p><i>Технику безопасности при работе; технические условия на приемку деталей и изделий после слесарной обработки и сборочных операций; методы проверки прямолинейных и криволинейных поверхностей щупом, штихмасом на краску; технические условия на приемку деталей и проведение испытаний узлов и конструкций средней сложности после слесарно-сборочных операций, слесарной обработки;</i></p>	<p><i>Обеспечивать безопасную работу; определять качество и соответствие техническим условиям деталей, подаваемых на сборочный участок; выполнять проверку узлов и конструкций после их сборки или установки на место; проверять предельный измерительный и режущий инструмент сложного профиля; выполнять контроль и приемку деталей,</i></p>	<p><i>Иметь практический опыт выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; контроля качества деталей при слесарной обработке.</i></p>	<p>3-5</p>

		<p>методы проверки прямолинейных поверхностей оптическими приборами, лекалами, шаблонами при помощи водяного зеркала, струной, микроскопом и индикатором;</p> <p>технические условия на приемку сложных деталей, сборку и испытания сложных узлов;</p> <p>правила расчета координатных точек, необходимых для замеров при приемке деталей;</p> <p>дефекты сборки;</p> <p>правила и приемы разметки сложных деталей;</p> <p>правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов;</p> <p>методы контроля геометрических параметров (абсолютный, относительный,</p>	<p>изделий после слесарной обработки, с проверкой точности изготовления и сборки, с применением всевозможных специальных универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов;</p> <p>контролировать сложный специальный режущий инструмент;</p> <p>проверять станки на точность обработки без нагрузки и под нагрузкой.</p>		
--	--	---	--	--	--

		<i>прямой, косвенный); способы и порядок испытания принимаемых узлов, механизмов и конструкций; порядок проверки станков на точность обработки без нагрузки и под нагрузкой.</i>			
Выполнение электромонтажных работ с контрольно- измерительными приборами и системами автоматики	ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения	Виды и способы технических измерений; основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах; назначение, физико- химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями.; <i>требования охраны труда на рабочем месте.</i>	Выполнять пайку различными припоями; лудить; применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; применять нормы и правила электробезопасности.	Иметь практический опыт выполнения электромонтажных работ	3-5

	<p>профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>				
	<p>ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию</p>	<p>Виды соединения проводов различных марок пайкой; назначение, методы, используемые материалы при лужении; <i>методика проведения типовых стендовых испытаний без нагрузки и с нагрузкой</i><sup>4</sup> <i>методика проведения эксплуатационного испытания;</i> <i>методика проведения контрольных</i></p>	<p>Выполнять пайку различными припоями; лудить; применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; применять нормы и правила электробезопасности. <i>снимать характеристики при проведении испытаний;</i> <i>обрабатывать характеристики в</i></p>	<p>Иметь практический опыт выполнения электромонтажных работ; <i>стендовые испытания контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств;</i> <i>эксплуатационные испытания контрольно-измерительных приборов и автоматических</i></p>	<p>3-5</p>

	<p>собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>	<p><i>испытаний на соответствие качеству; методы стандартных расчетов отдельных элементов контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств; виды и периодичность проведения испытаний; порядок проведения испытаний; правила оформления таблиц, сеток и графиков испытаний; государственные и отраслевые стандарты по проведению типовых испытаний; стандартное оборудование и программы для проведения испытаний; требования охраны труда на рабочем месте.</i></p>	<p><i>сводные таблицы, графики, сетки; оформлять протоколы испытаний.</i></p>	<p><i>устройств.</i></p>	
	<p>ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и</p>	<p>Физиолого-гигиенические основы трудового процесса; требования</p>	<p>Выполнять пайку различными припоями; лудить; применять</p>	<p>Иметь практический опыт выполнения электромонтажных работ;</p>	<p>3-5</p>

	<p>средств автоматики.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.</p> <p>ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.</p> <p>ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.</p>	<p>безопасности труда в организациях;</p> <p>нормы и правила электробезопасности;</p> <p>меры и средства защиты от поражения электрическим током;</p> <p><i>технические условия на эксплуатацию налаживаемых контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств;</i></p> <p><i>методы и способы электрической, механической и комплексной Наладки;</i></p> <p><i>принципы и правила наладки контрольно-измерительных приборов, автоматических устройств и систем автоматики;</i></p> <p><i>принципы регулирования контрольно-измерительных приборов, автоматических устройств и систем</i></p>	<p>необходимые материалы, инструмент, оборудование;</p> <p>применять нормы и правила электробезопасности;</p> <p><i>регулировать и согласовать действия всех элементов контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств;</i></p> <p><i>налаживать схемы управления контрольно-измерительными приборами и автоматическими устройствами;</i></p> <p><i>устранять неисправности в электрических схемах;</i></p> <p><i>осуществлять подналадку автоматических устройств и простых схем автоматики во время эксплуатации;</i></p> <p><i>настраивать режимы работы</i></p>	<p><i>первоначальная наладка после монтажа автоматических устройств и простых систем автоматики;</i></p> <p><i>настройка узлов контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств;</i></p> <p><i>наладка схем автоматики;</i></p> <p><i>подналадка в процессе эксплуатации автоматических устройств и простых систем автоматики;</i></p> <p><i>стендовые испытания контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств.</i></p>	
--	---	--	--	--	--

	<p>ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>	<p>автоматики; технологическая последовательность наладки;  типовые режимы работы устройств, приборов, блоков.</p>	<p>контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств в соответствии с заданными параметрами.</p>		
	<p>ДК 2.4. Выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством.</p>	<p>систему государственного надзора за единством измерений;  нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; основные термины и определения в области метрологии; принципы работы и технические характеристики средств измерений; основы метрологического обеспечения; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; формы</p>	<p>устанавливать нормы точности и выбирать средства измерений; проводить анализ качества работы оборудования; применять аттестованные методики выполнения измерений; выбирать номенклатуру основных групп показателей качества продукции и состояния производства; проводить обработку экспериментальных данных; оформлять результаты измерений.</p>	<p>Иметь практический опыт выполнения работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством.</p>	

		<i>представления результатов измерений и их погрешностей (неопределенностей); связь показателей качества продукции с показателями средств измерения и контроля; способы анализа качества продукции и регулирования технологических процессов.</i>			
Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики	<p>ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.</p> <p>ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,</p>	<p>Виды, основные методы, технологию измерений; средства измерений; классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; классификацию и назначение чувствительных элементов; структуру средств измерений; государственную систему приборов; назначение и принцип действия контрольно-</p>	<p>Читать и составлять схемы соединений средней сложности; осуществлять их монтаж; выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой;</p>	<p>Иметь практический опыт выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; замена деталей и простых узлов, пришедших в негодность; проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов и</p>	3-5

	<p>оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.</p> <p>ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.</p> <p>ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>	<p>измерительных приборов и аппаратов средней сложности; оптико-механические средства измерений; пишущие, регистрирующие машины; основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы ремонтных работ; <i>устройство, назначение и принцип работы</i> ремонтируемых и юстируемых приборов, аппаратов и механизмов; <i>устройство, назначение и принцип работы приборов, инструментов и приспособлений для ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств;</i> <i>порядок проведения сборки/разборки узлов и</i></p>	<p><i>производить чистку контактных групп, узлов, блоков;</i></p> <p><i>производить замену деталей узлов, пришедших в негодность;</i></p> <p><i>осуществлять монтаж простых узлов и схем управления контрольно-измерительных приборов.</i></p>	<p><i>автоматических устройств после проведения ремонта.</i></p>	
--	---	---	--	--	--

		<i>механизмов контрольно-измерительных приборов.</i>			
	<p>ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.</p> <p>ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.</p> <p>ОК 5. Использовать информационно-</p>	<p>Способы и средства выполнения ремонтных работ;</p> <p>правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;</p> <p>основные свойства материалов, применяемых при ремонте;</p> <p>методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;</p> <p>виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;</p> <p>правила и приемы определения твердости металла</p> <p>тарированными напильниками;</p> <p>способы термообработки деталей;</p> <p><i>правила проведения</i></p>	<p>Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;</p> <p><i>восстанавливать полную работоспособность и ресурс контрольно-измерительных приборов, автоматических устройств и систем управления контрольно-измерительными приборами и автоматическими устройствами.</i></p>	<p>Иметь практический опыт выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;</p> <p><i>проведение технического обслуживания систем контрольно-измерительных приборов и систем управления приборами и автоматическими устройствами.</i></p>	3-5

	<p>коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.</p> <p>ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>	<p><i>техобслуживания; нормативные документы по проведению аттестации контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств; государственные нормативные акты и нормативные документы по проведению ремонта.</i></p>			
	<p>ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.</p> <p>ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию</p>	<p>Методы и средства испытаний; технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов. Методика и порядок проведения типовых стендовых испытаний Методика и порядок проведения периодических эксплуатационных испытаний; <i>виды и периодичность проведения испытаний; требования охраны труда на рабочем месте.</i></p>	<p>Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; снимать характеристики при проведении испытаний; обрабатывать полученные при проведении испытаний; выявлять</p>	<p>Иметь практический опыт выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Иметь практический опыт стендовых испытаний контрольно-измерительных приборов, автоматических устройств и систем управления контрольно-измерительными</p>	<p>3-5</p>

	<p>собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.</p> <p>ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.</p> <p>ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).</p>		<p>неисправности приборов;</p> <p>использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ;</p> <p>устанавливать сужающие устройства, уравнильные и разделительные сосуды;</p> <p>применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов;</p> <p>снимать характеристики при проведении испытаний;</p> <p>обрабатывать характеристики, полученные при проведении испытаний.</p>	<p>приборами и автоматическими устройствами.</p> <p>Иметь практический опыт эксплуатационных испытаний контрольно-измерительных приборов, автоматических устройств и систем управления контрольно-измерительными приборами и автоматическими устройствами;</p> <p>подготовка к предварительным испытаниям контрольно-измерительных приборов, автоматических устройств и систем управления контрольно-измерительными приборами и автоматическими устройствами.</p>	
	<p><i>ДК. 3.4. Наладка простых электронных</i></p>	<p><i>Порядок проведения сборки/разборки узлов и</i></p>	<p><i>Производить чистку контактных групп,</i></p>	<p>Иметь практический опыт выполнения</p>	<p>3-5</p>

	<p><i>теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой и доводкой узлов.</i></p>	<p><i>механизмов контрольно-измерительных приборов; устройство, назначение и принцип работы приборов, инструментов и приспособлений для ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств; правила снятия характеристик при испытаниях; технические условия эксплуатации; нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ; правила охраны труда на рабочем месте.</i></p>	<p><i>узлов, блоков; производить замену деталей узлов, пришедших в негодность; осуществлять монтаж простых узлов и схем управления контрольно-измерительных приборов; использовать контрольно-измерительные приборы для проверки на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технической документации.</i></p>	<p><i>ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; опыт наладки простых электронных теплотехнических приборов</i></p>	
--	--	--	--	---	--