

СПОРТ ЗАД

Общественная организация инвалидов в городе Нижневартовске

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
Спортивный комплекс**

Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и  
проектный институт нефтяной промышленности»- арендодатель

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Тюменский индустриальный университет»  
филиал в г. Нижневартовске- арендатор  
628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.  
Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.18, строение 6.

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Председатель ООИ в г. Нижневартовске

Чачвадзе В.И.

Нижневартовск, 2021

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как Доступен частично всем (ДЧ-В).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ согласно, приложения №1 паспорта доступности ОСИ - Плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов на объекте спортивного комплекса в соответствии с установленной нормативной и технической документацией СП 59.13330.2016

## Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

### Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
(ОДА)
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями умственного развития

### Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
  - ДП-В Доступен полностью всем
  - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ Доступно частично
  - ДЧ-В Доступен частично всем
  - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно
- «Х» Не предназначен для посещения инвалидами

### Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность
- «ТСР» Технические средства реабилитации
- «МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

**Обследование объекта и обработку данных провели:**

Председатель ООИ в г. Нижневартовске Чачвадзе В.И.

Представитель филиала ТИУ в г. Нижневартовск, заместитель директора по общим вопросам Г.В. Гостенко.

**Прилагаемые документы:**

Фотографий – 16 шт.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ТГУ  
в г. Нижневартовске  
Н.А. Аксенова

«26» 09 2021г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта спортивный комплекс
- 1.2. Адрес объекта 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.18, строение б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1594,7 м<sup>2</sup>.  
- наличие прилегающего земельного участка - 1200м2.
- 1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 г., капитального –
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» (АО «Нижневартовск НИПИ-нефть» – арендодатель.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», филиал в г. Нижневартовске – арендатор.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг обучение.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 17 до 50 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 350 чел./день посещаемость, 70 посадочных мест, пропускная способность 1000чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) «Строительный колледж», автобусы маршрутов № 6, 13, 3, 32; маршрутки № 25, 13к, 6, 32,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -300 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: нет; регулируемые, со звуковой сигнализацией: нет, с таймером: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДП
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В

2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию на путях движения к зоне оказания услуг, установить информационную индукционную систему (портативную, стационарную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружные и внутренние лестницы обустроить поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов на кресле-коляске предусмотреть преодоление перепадов высот в виде одинарной ровной поверхности с уклоном.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ 2021-2022 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

- Доступная среда - <http://ds.admtyumen.ru>;
- Карта доступности - <http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>;
- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyumen.ru/console>.

*(наименование сайта, портала)*

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» 09 2021 г.
2. Акта обследования объекта: от «26» 09 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ТИУ  
в г. Нижневартовске  
И.А. Аксенова

«26» 09 2021 г.

**1. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов на объекте спортивного комплекса.**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет» филиал в г. Нижневартовске-арендатор 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.18, строение 6.**

- 1.1. Реконструкция входной площадки с устройством пандуса - срок 2022 год
- 1.2. Устройство поручней на входной лестнице – срок 2022 год.
- 1.3. Реконструкция туалетной комнаты, расширение дверных проемов, предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Установка зеркала. Установка держателя для туалетной бумаги. Установка кнопки вызова помощника – срок 2021г.
- 1.4. Установка контрастной и тактильной информации перед входом в здание-срок 2021г.
- 1.5. Приобретение вывески на входные двери с дублирование шрифтом Брайля-срок 2021год.
- 1.6. Приобретение и установка аудиовизуальных и информационных систем внутри здания (информационное табло, пиктограммы, терминалы, "бегущие строки", звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля-срок2021г.
- 1.7. Приобретение и замена покрытия пола на нескользящее – срок 2021год
- 1.8. Устройство паковочных мест для инвалидов – срок 2021г.
- 1.10. Устройство поручней вдоль стены – срок 2021г.
- 1.11. Оборудование путей движения и холла системой средств информации и сигнализации – срок 2021год.
- 1.12. Оборудовать душевую кабину, установить переносное или закрепленное на стене сидение, ручной душ, настенные поручни – срок 2022год.
- 1.13. Установка кнопки вызова – срок 2021 год.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ТИУ  
в г. Нижневартовске  
Н.А. Аксенова

«26» 09 2021 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта спортивный комплекс
- 1.2. Адрес объекта 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.18, строение б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1594,7м<sup>2</sup>.  
- наличие прилегающего земельного участка - м2.
- 1.4. Год постройки здания 2009 последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г., капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта  
Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» (АО «Нижневартовск НИПИ-нефть» - арендодатель  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», филиал в г. Нижневартовске-арендатор
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация)  
образование.

2.2 Виды оказываемых услуг обучение.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 17 до 50 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 350 чел./день посещаемость, 70 посадочных мест, пропускная способность 1000 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Остановка «АСУ нефть», «Строительный колледж» автобусы маршрутов № 6, 13, 3, 32; маршрутки № 25, 13к, 6, 32.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -200 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: нет; регулируемые, со звуковой сигнализацией: нет, с таймером: есть.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

## 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	<b>Б</b>
5	с нарушениями слуха	<b>А</b>
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Текущий ремонт</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

- Доступная среда - <http://ds.admtyumen.ru>;
- Карта доступности - <http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>;
- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyumen.ru/console>.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ТИУ  
в г. Нижневартовске  
Н.А. Аксенова

*Аксенова*  
«26» 01 2021 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта спортивный комплекс
- 1.2. Адрес объекта 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.18, строение б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1594,7м<sup>2</sup> м<sup>2</sup>.  
- наличие прилегающего земельного участка - 1200м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта - г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г., капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Акционерное общество «Нижневартровский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»( АО «Нижневартовск НИПИ-нефть» - арендодатель  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», филиал в г. Нижневартовске- арендатор
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг обучение.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 17 до 50 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 350 чел./день посещаемость, 70 посадочных мест, пропускная способность 1000 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «АСУнефть», «Строительный колледж», автобусы маршрутов № 6, 13, 3, 32; маршрутки № 25, 13к, 6, 32.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: нет; регулируемые, со звуковой сигнализацией: нет, с таймером: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	I эт.	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	I эт. – санузел, Спортивный зал	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	I эт. санузел	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Состояние доступности объекта оценено как Доступно частично всем.**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию на путях движения к зоне оказания услуг, установить информационную индукционную систему (портативную, стационарную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружные и внутренние лестницы обустроить поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов на кресле-коляске предусмотреть преодоление перепадов высот в виде одинарной ровной поверхности с уклоном.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов на кресле коляске провести реконструкцию туалетной комнаты, расширение дверных проемов, предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Установка зеркала. Установка держателя для туалетной бумаги. Установка кнопки вызова помощника

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов на кресле коляске необходимо оборудовать душевую кабину, установить переносное или закрепленное на стене сидение, ручной души, настенные поручни.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Текущий ремонт</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2021- 2022 г.

в рамках исполнения Плана ремонтных работ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_.  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)  
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Общественная организация инвалидов.

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

- Доступная среда - <http://ds.admtyumen.ru>;

- Карта доступности - <http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyumen.ru/console>.

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 16 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  
нет.

Руководитель  
рабочей группы:

Председатель ООИ

Чачвадзе В.И.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей  
группы:

Заместитель директора по  
Учебно-методической работе

Касаткина Е.В.

Заместитель директора  
по общим вопросам

Гостенко Г.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Подпись)

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»-арендодатель  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»  
филиал в г. Нижневартовске-арендатор  
628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,  
ул. Индустриальная, д.18, строение 6.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	5,6, 7,8	- отсутствует информация о расположении парковки территории учреждения; - отсутствует мнемосхема.	С	- установить информационные указатели; - установить мнемосхему.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5,6	- при сопряжении путей движения с дороги до лестничного марша перепад высот.	К, С, О	- выполнить асфальтирование части прилегающей территории под ровную поверхность под уклон	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	6,7	-	-	Имеется мобильный гусеничный подъемник для инвалидов, Эвакуационный лестничный стул	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	6,7	-	-	Имеется мобильный гусеничный подъемник для инвалидов Эвакуационный лестничный стул	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	5	- не выделены парковочные места для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С	- выделить и обустроить парковочные места в соответствии с требованиями СП 59.12330.2012.	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	5,6,7	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как Доступно частично всем.**

от «26» 09 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»- арендодатель  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»  
филиал в г. Нижневартовске-арендатор  
628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,  
ул. Индустриальная, д.18, строение 6.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>1 вход</b>								
2.1	Лестница спортивный комплекс (наружная)	есть	-	6,7	- отсутствуют противоположный и разделительный поручни.	О, С, Г	- установить поручни в соответствии ГОСТ Р 51261.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	6,7	-	К	Имеется Мобильный гусеничный подъемник для инвалидов, Эвакуационный лестничный стул	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6,7, 8	- отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка);	К, О, С, Г	- установить электронное информационное табло.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7,8	- открывание дверей не обеспечивает пятисекундной задержки; - конструкция ручки не соответствует норме.	С, К, О, Г	- установить ручки П-образной формы, выделить их контрастным цветом - обеспечить пятисекундную задержку.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	9,10	-	К, С, О	-	Текущий ремонт
<b>2 вход</b>								
2.6	Лестница в спортивный колмплекс	есть	-	6,7	- отсутствуют поручни.	О, С, Г	- установить поручни в соответствии ГОСТ Р 51261.	Текущий ремонт

2.7	Пандус (наружный)	нет	-	6,7	-	К, О, С	Имеется Мобильный гусеничный подъемник для инвалидов	-
2.8	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6,7, 8	- отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка).	К, О, С, Г	- установить электронное информационное табло, информационную табличку;	Текущий ремонт
2.9	Дверь (входная)	есть	-	7,8	- отсутствует звуковой маяк; - открывание дверей не обеспечивает пятисекундной задержки;	С, К, О, Г	- установить звуковой маяк; - обеспечить пятисекундную задержку;	Текущий ремонт
2.10	Тамбур	есть	-	-	-	С	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	1	6,7,8,9	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как Доступно частично всем.

от «26» 01 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»- арендодатель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»

филиал в г. Нижневартовске-арендатор

628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.18, строение 6.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	I эт.	1,12, 13, 14	- отсутствует информационный терминал - отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка).	К, О, С, Г	- установить информационный терминал; - установить электронное информационное табло, - информационную табличку (оказание ситуационной помощи).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Имеется мобильный гусеничный подъемник для инвалидов	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	I эт. –	8,9, 10,13	- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундную задержку; - высота порогов превышает 0,014 м.	К, О, С, Г	-установить доводчики	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	I эт.	10	- высота порогов более 0,014 м.	К, О, С, Г	- установить приставные пандусы.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

								ия
--	--	--	--	--	--	--	--	----

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	I эт.	10,11,13,14	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как Доступно частично всем.

от «26» 01 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

*Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»- арендодатель*

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»**

**филиал в г. Нижневартовске-арендатор**

**628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.18, строение б.**

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	I эт.		-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	I эт. спортзал		- отсутствуют видео –увеличители;	О, К, Г, С	- установить видео-увеличители;	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	I эт. - спорзал	11,13	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как Доступно частично всем.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»- арендодатель  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»  
филиал в г. Нижневартовске-арендатор  
628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,  
ул. Индустриальная, д.18, строение 6.  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	I эт. 8	15 16	-	К, О, С	-	- Реконструкция туалетной комнаты
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	- К, О, С	-	Реконструкция душевой комнаты -
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть	-	-	-	К, О, С	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП	I эт. 8		-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Акционерное общество «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»- арендодатель  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»  
филиал в г. Нижневартовске-арендатор  
628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,  
ул. Индустриальная, д.18, строение 6.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	7,8, 12, 15	- отсутствуют видеоувеличители; - отсутствует информационный терминал; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка) (уличная, в помещении).	К, О, С, Г	- обеспечить визуальную информацию на объекте; - установить информационный терминал.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	15	-	С	-	-


**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В			Текущий ремонт, организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.


Фотография №1



Фотография №2



**Фотография №3**



**Фотография №4**




**Фотография №5**





Фотография №7



**Фотография №8**



**Фотография №9**




Фотография №10



**Фотография №11**




**Фотография №12**



Фотография №13



**Фотография 14**



фотография №15



**Фотография №16**

